
Yohkoh Flight Configuration - "OBS" Mode
Overclock-2
Overclock-1
IDL-0
IDL-1
IDL-2
IDL-3
IDL-4
IDL-5
IDL-6
IDL-7
IDL-8
IDL-9
IDL-10
FRE-0.0
FRE-1.0
FRE-2.0
FRE-3.0
FRE-4.0
FRE-5.0
FRE-6.0
FRE-7.0
FRE-8.0
FRE-9.0
FRE-10.0
CCD-1023 FRI-1
CCD-1022 FRI-2
CCD-1021 FRI-3
CCD-1020 FRI-4
CCD-1019 FRI-5
CCD-1018 FRI-6
CCD-1017 FRI-7
CCD-1016 FRI-8
CCD-1015 FRI-9
CCD-1014 FRI-10
IDL-0
IDL-1
IDL-2
IDL-3
IDL-4
255
254
FRE-4.5
FRE-8.5
FRE-1.5
FRE-3.5
FRE-5.5
FRE-7.5
FRE-9.5
IDL-253
IDL-254
IDL-255
IDL-507
IDL-508
IDL-509
IDL-510
IDL-511
2
1
0
FRE-1016.5
FRE-1020.5
FRE-1023.0
FRE-1015.5
FRE-1017.5
FRE-1019.5
FRE-1021.5
FRE-1023.0
IDL-1015
IDL-1016
IDL-1017
IDL-1018
IDL-1019
IDL-1020
IDL-1021
IDL-1022
IDL-1023
FRE-1015.0
FRE-1016.0
FRE-1017.0
FRE-1018.0
FRE-1019.0
FRE-1020.0
FRE-1021.0
FRE-1022.0
FRE-1023.0
CCD-9 FRI-1015
CCD-8 FRI-1016
CCD-7 FRI-1017
CCD-6 FRI-1018
CCD-5 FRI-1019
CCD-4 FRI-1020
CCD-3 FRI-1021
CCD-2 FRI-1022
CCD-1 FRI-1023
CCD-0 FRI-1024
BLS-23
BLS-22
BLS-3
BLS-2
BLS-1
BLS-0/Line Label
Invalid (SXTE-U Word buffering)
CSTS Mis-Buffering